13. 2. 2018	Zápis koordinátora BOZP z prohlídky stavby	INGEM

Ejpovice – kanalizace a ČOV, 2. etapa

Zjištěné závady:

- bez závad

Fotodokumentace:









Pavel Šott, v. r.
606 931 288, e-mail sott@ingem.cz
INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň