| 4. 4. 2018 | Zápis koordinátora BOZP<br>z prohlídky stavby | INGEM |
|---|---|---|

# Ejpovice – kanalizace a ČOV, 2. etapa

Zjištěné závady:

- bez závad

Fotodokumentace:













Pavel Šott, v. r.
606 931 288, e-mail sott@ingem.cz
INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň